



**PAŃSTWOWY
WOJEWÓDZKI INSPEKTOR SANITARNY
W BYDGOSZCZY**

85-031 Bydgoszcz, ul. Kujawska 4

e-mail: wsse.bydgoszcz@pis.gov.pl

tel. 52 37 329 34

centrala: 52 37 618 00 - 99,

fax 52 34 59 840

www.pwisbydgoszcz.pl

NHP.9020.2.36.2015

Bydgoszcz, dnia 5 listopada 2015 r.



DECYZJA NR 597 / 2015

Na podstawie art. 27 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (tekst jednolity Dz. U. z 2015 r. poz. 1412) w związku z art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz.U. z 2013 r. poz. 267 z późn. zm.), a także na podstawie § 15 ust. 1, § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) oraz § 1 ust. 3, § 2 ust. 3, § 34 ust. 2 załącznika nr 3 do ww. rozporządzenia

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy

po zapoznaniu się z protokołem kontroli sanitarnej Nr 75/NHP/15 przeprowadzonej w dniu 30 września 2015 r. w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie

nakłada na

Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie obowiązek:

1. Zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu administracyjnym nr 1 w budynku głównym.
2. Zapewnienia wentylacji w szatniach dla pracowników terenowych.
3. Zapewnienia stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach znajdujących się w warsztacie, jadalni oraz w pomieszczeniu dyrektora.
4. Zapewnienia podestów na podłodze w pomieszczeniu natrysku dla pracowników terenowych.
5. Zapewnienia umywalki w jadalni.

Obowiązki wymienione w pkt 1-5 decyzji należy wykonać **do dnia 31 lipca 2016 r.**

UZASADNIENIE

W ramach bieżącego nadzoru sanitarnego, w dniu 30 września 2015 r. w Zarządzie Drogowym w Sępólnie Krajeńskim ul. Koronowska 5, 89-400 Sępólno Krajeńskie (protokół kontroli sanitarnej nr 75/NHP/15) została przeprowadzona kontrola sanitarna w zakresie oceny realizacji ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy, oceny wymagań dla pomieszczeń i urządzeń higienicznosanitarnych, oceny działań w zakresie narażenia pracowników na działanie czynników szkodliwych dla zdrowia w miejscu pracy, a także sprawdzenia przestrzegania zapisów ustawy o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych z dnia 9 listopada 1995r. (t.j. Dz. U. z 2015 r., poz. 298).

Podczas kontroli stwierdzono następujące nieprawidłowości higieniczne i zdrowotne:

1. Niewłaściwy sposób przechowywania substancji i mieszanin chemicznych w warsztacie (brak zamykanej i oznakowanej szafki, nieoznakowane pojemniki) oraz w pomieszczeniu gospodarczym (brak zamykanej i oznakowanej szafki).
2. Brak lub nieaktualne karty charakterystyki stosowanych chemikaliów.
3. Brak prowadzonego rejestru czynników szkodliwych dla zdrowia występujących na stanowiskach pracy.
4. Brak w warsztacie apteczki wraz z dołączoną instrukcją udzielania pierwszej pomocy w razie wypadku oraz wykazem pracowników wyznaczonych do udzielania pierwszej pomocy.
5. Brak wentylacji w pomieszczeniu administracyjnym nr 1 w budynku głównym.
6. Brak wentylacji w szatniach dla pracowników terenowych.
7. Brak oceny warunków pracy na stanowisku monitora ekranowego.
8. Brak w udokumentowanej ocenie ryzyka zawodowego uwzględnienia niebezpiecznych właściwości czynnika chemicznego, danych z kart charakterystyki substancji chemicznych i ich mieszanin, rodzaju, poziomu i czasu trwania narażenia, efektów działań zapobiegawczych oraz oceny ochrony zdrowia pracowników w razie wypadku lub awarii.
9. Brak spisu **wszystkich** stosowanych substancji i mieszanin niebezpiecznych.
10. Brak osłony prysznicowej przy prysznicu w umywalni dla pracowników terenowych (budynek główny).
11. Niewłaściwy stan sanitarno-techniczny szatni (brak osłony na lampie oraz zepsute krzesło) przeznaczonych dla pracowników terenowych.
12. Brak stanowiskowych instrukcji bezpieczeństwa i higieny pracy przy urządzeniach znajdujących się w warsztacie, jadalni oraz w pomieszczeniu dyrektora.
13. Brak podestów na podłodze w pomieszczeniu natrysku dla pracowników terenowych.
14. Brak umywalki w jadalni.
15. Brak zapoznania pracowników z wynikami badań i pomiarów hałasu i drgań na stanowiskach pracy.
16. Nieporządek w pomieszczeniach warsztatowych.
17. Brak potwierdzenia, że pracownikom narażonym na działanie szkodliwych czynników biologicznych zaproponowano właściwe uodpornienie przy użyciu dostępnych szczepionek.
18. Brak w udokumentowanej ocenie ryzyka zawodowego uwzględnienia narażenia na szkodliwy czynnik biologiczny.

Odnosząc się do nałożonych w decyzji nakazów Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy wskazuje:

Podczas kontroli stwierdzono brak zapewnienia wentylacji w pomieszczeniu administracyjnym nr 1 w budynku głównym Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim. Nieprawidłowość wskazana w punkcie 5 protokołu kontroli stanowi naruszenie § 15 ust. 1 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz.1650 z późn. zm.). Stosownie do ww. przepisu pomieszczenia pracy i ich wyposażenie powinny zapewniać pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy. W szczególności w pomieszczeniach pracy należy zapewnić oświetlenie naturalne i sztuczne, odpowiednią temperaturę, wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią. W skontrolowanym pomieszczeniu administracyjnym nr 1 stwierdzono brak wentylacji grawitacyjnej lub mechanicznej. Ww. pomieszczenie jest pomieszczeniem pracy, w którym należy zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią. Tradycyjny sposób rozszczelniania okien nie gwarantuje stałej wymiany powietrza. Niedostateczny dopływ powietrza zewnętrznego może być przyczyną bólu głowy, podrażnień oczu, nosa, suchego kaszlu, przesuszenia skóry, zawrotów głowy, trudności z koncentracją oraz zmęczenia. Nieodpowiednia wymiana powietrza powoduje także zwiększenie wilgotności powietrza oraz stwarza warunki sprzyjające do rozwoju grzybów i pleśni. Pracodawca winien zapewnić właściwą wymianę powietrza oraz zabezpieczenie przed wilgocią, gdyż brak właściwej wentylacji w pomieszczeniach pracy stwarza niehigieniczne warunki pracy.

Nieprawidłowość wskazana w punkcie 6 protokołu kontroli, dotycząca braku zapewnienia wentylacji w szatniach dla pracowników terenowych stanowi naruszenie § 1 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Stosownie do ww. rozporządzenia pomieszczenia higienicznosanitarne powinny być ogrzewane, oświetlone i wentylowane zgodnie z przepisami techniczno-budowlanymi i Polskimi Normami. Ponadto pracodawca jest obowiązany utrzymywać pomieszczenia higienicznosanitarne w stanie zapewniającym bezpieczne i higieniczne korzystanie z nich przez pracowników.

Stosownie do § 41 rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.) pracodawca jest obowiązany udostępnić pracownikom, do stałego korzystania, aktualne instrukcje bezpieczeństwa i higieny pracy dotyczące obsługi maszyn i innych urządzeń technicznych, które wywiesza się w widocznym miejscu. Instrukcje powinny w sposób zrozumiały dla pracowników wskazywać czynności, które należy wykonać przed rozpoczęciem danej pracy, czynności do wykonania po jej zakończeniu oraz zasady postępowania w sytuacjach awaryjnych. W dniu kontroli stwierdzono brak instrukcji bezpiecznej obsługi przy urządzeniach znajdujących się w warsztacie, jadalni oraz w pomieszczeniu dyrektora (pkt 12 protokołu kontroli).

Stwierdzona w punkcie 13 protokołu kontroli nieprawidłowość wskazuje brak podestów na podłodze w pomieszczeniu natrysku dla pracowników terenowych. Stosownie do § 2 ust. 3 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169 poz. 1650 z późn. zm.) w pomieszczeniach umywalni i natrysków na podłogach wykonanych z materiałów o dużym przewodnictwie ciepła należy ułożyć w miejscach mycia się podkładki izolujące (podesty). Ponadto pracodawca jest obowiązany zapewnić pracownikom pomieszczenia i urządzenia higieniczno-sanitarne, których rodzaj, ilość i wielkość powinny być dostosowane do liczby zatrudnionych pracowników, stosowanych technologii i rodzajów pracy oraz warunków, w jakich ta praca jest wykonywana.

Nieprawidłowość wskazana w punkcie 14 protokołu kontroli – brak umywalki w jadalni przeznaczonej dla pracowników Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim stanowi naruszenie § 34 ust. 2 załącznika nr 3 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Socjalnej z dnia 26 września 1997 r. w sprawie ogólnych przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy (t.j. Dz.U. z 2003 r. Nr 169, poz. 1650 z późn. zm.). Zgodnie z ww. przepisem jadalnia powinna być wyposażona w umywalki w ilości nie mniejszej niż jedna umywalka na dwadzieścia miejsc siedzących w jadalni, lecz nie mniej niż jedna umywalka. Ponadto przy każdej umywalce powinny znajdować się ręczniki jednorazowe lub powinna być zainstalowana suszarka do rąk.

Strona pismem z dnia 15.10.2015 r., znak: ZD-PO.171.04.2015.AF poinformowała o usunięciu nieprawidłowości wymienionych w pkt. 1-4, 7-11 i 15-18 protokołu kontroli nr 75/NHP/2015 z dnia 06.10.2015 r. Ponadto Dyrektor Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim zadeklarował, że pozostałe nieprawidłowości niemożliwe do usunięcia w krótkim czasie, zostaną usunięte w proponowanym w protokole kontroli terminie, tj. do dnia 31 lipca 2016 r.

Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy zawiadomił Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim o wszczęciu i zakończeniu postępowania administracyjnego oraz o możliwości zapoznania się z dokumentacją kontrolną.

Terminy dotyczące usunięcia nieprawidłowości wskazanych w protokole kontroli nr 75/NHP/15 z dnia 6 października 2015 r. zostały zaakceptowane przez Dyrektora Zarządu Drogowego w Sępólnie Krajeńskim i uwzględniają możliwości finansowe kontrolowanego. Długość terminu wykonania obowiązków wymienionych w decyzji wynika z konieczności przeprowadzenia prac modernizacyjnych oraz remontowych wymagających dużych nakładów finansowych oraz odpowiedniego czasu na ich wykonanie, a także pozyskanie odpowiednich środków finansowych na zakup właściwego wyposażenia.

Aby wpłynąć na poprawę istniejącego stanu sanitarnego, konieczne stało się wydanie zaleceń zmierzających do usunięcia stwierdzonych nieprawidłowości.

Biorąc pod uwagę powyższe Państwowy Wojewódzki Inspektor Sanitarny w Bydgoszczy orzekł jak w sentencji.

POUCZENIE

Od niniejszej decyzji służy stronie odwołanie do Głównego Inspektora Sanitarnego w Warszawie, ul. Targowa 65, 03-729 Warszawa. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy, w terminie 14 dni od dnia jej doręczenia.

O realizacji obowiązków należy powiadomić w terminie 7 dni od wykonania decyzji Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego w Bydgoszczy.

Niewykonanie obowiązków w terminie ustalonym w decyzji spowoduje skierowanie do zobowiązanego upomnienia, a następnie wszczęcie postępowania egzekucyjnego. Koszty upomnienia i postępowania egzekucyjnego obciążą zobowiązanego.



Z upoważnienia
Państwowego Wojewódzkiego Inspektora Sanitarnego
w Bydgoszczy
Zastępca
[Signature]
Danuta Banaczek

Otrzymują: (za p.o.)

1. Zarząd Drogowy w Sępólnie Krajeńskim
ul. Koronowska 5
89-400 Sępólno Krajeńskie
2. a/a (x2)